

PRŮVODCE APLIKACÍ POPISOVATELNÉ TAPETY

POPISOVATELNÁ TAPETA PŘEMĚNÍ JAKOUKOLI STĚNU NA POPISOVATELNOU A ZA SUCHA STÍRATELNOU PLOCHU V JEDINÉM KROKU. JEDNODUŠE JI APLIKUJTE NA STĚNU JAKO BĚŽNĚ DOSTUPNÉ TAPETY A POUŽÍVEJTE JAKO BÍLOU TABULI.

Potřebné nářadí:

- ❑ **přítlačný tapetovací váleček** - nejpoužívanější nástroj k přitlačování pruhů tapet
- ❑ **malířská špachtle** - k vystěrkování podkladu, odstranění zbytků starých tapet
- ❑ **malířský váleček, malířská štětka** - k nanášení penetrace a lepidla na stěnu
- ❑ **lámací nůž** - k řezání tapet, k odříznutí přebytečné části tapety u podlahy

1. ZAMĚŘTE PLOCHU

- Zaměřte výslednou plochu, kde chcete popisovatelnou tapetu aplikovat.
- Spodní část tapety doporučujeme umístit 100cm od podlahy, aby uživatel pohodlně dosáhl na spodní i horní okraj tapety. Pokud budou na tapetu psát děti, je možné dát spodní okraj níže.
- Okraje tapety označte. K těmto okrajům budete později aplikovat lepidlo na tapety.
- Popisovatelnou tapetu lze libovolně rozdělit na více částí a ty k sobě napojit, jako běžné tapety.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

- Ujistěte se, že plocha je čistá, suchá a zbavena všech předešlých nátěrů.
- Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat. Čím je stěna hladší, tím lepší bude výsledek.
- V případě aplikace magnetické stěrky před nalepením tapety povrch důkladně napenetrujte podkladovou barvou nebo penetračním nátěrem, aby se sjednotila savost povrchu.

3. APLIKACE LEPIDLA

- Pomocí malířského válečku aplikujte lepidlo na stěny. Není nutné aplikovat lepidlo i na tapety.
- V případě nutnosti aplikujte více vrstev lepidla.

4. LEPENÍ TAPETY

- Opatrně přilepte tapetu na lepidlem natřenou stěnu.
- Pomocí tapetářského válečku vyhladte povrch tapety od středu k okrajům tak, aby pod tapetou nezůstaly vzduchové bubliny.
- Pokud popisovatelné tapety navazujete na sebe, nechte přesah alespoň 1cm a po zatuhnutí lepidla přesahující lem odřízněte pomocí žiletkového nože.
- Okraje tapety nenatahujte násilím, materiál by se mohl deformovat.
- Po nalepení povrch popisovatelné zdi otřete navlhčeným hadříkem, aby se odstranily případné přebytky lepidla.

4. SCHNUTÍ

- Po dokončení aplikace nechte tapetu alespoň 24 hodin zaschnout, aby lepidlo kompletně ztvrdlo.

Použití:

- Na popisovatelnou tapetu je možné psát běžnými fixami na bílé tabule, čištění tapety pomocí mikrovláknové utěrky a čistícího spreje.
- Přechod mezi zdí a popisovatelnou plochou lze olemovat speciálními washi páskami nebo lištami.